

कार्यालय

मुख्य

अग्नि

शमन

अधिकारी

बदायूँ

पत्रांक स-1/सी.एफ.ओ./बदायूँ(कार्यशीलता)2013

दिनांक नवम्बर, 07 2018

सेवामें,

स्वामी / प्रबन्धक
मैसर्स महर्षि विद्या मन्दिर
(सीनियर सैकेन्ड्री स्कूल)
निकट एफ.सी.आई गोदाम)
अलापुर रोड (बदायूँ)


विषय— मैसर्स महर्षि विद्या मन्दिर (सीनियर सैकेन्ड्री स्कूल) निकट एफ.सी.आई गोदाम अलापुर रोड (बदायूँ) में स्थापित अग्नि शमन उपकरणों की कार्यशीलता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया उपरोक्त विषयक अपने प्रार्थनापत्र दिनांक 10.11.2019 का अवलोकन करने का कष्ट करे जिसके माध्यम से मैसर्स महर्षि विद्या मन्दिर (सीनियर सैकेन्ड्री स्कूल) निकट एफ.सी.आई गोदाम अलापुर रोड (बदायूँ) में स्थापित अग्नि शमन उपकरणों की कार्यशीलता का प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है ।

उक्त के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 2195/छ:-पु0-8-12-801(27)/08 दिनांक 06.07.2012 के अनुसार प्रश्नगत कालेज के भवन में स्थापित अग्नि शमन उपकरणों का निरीक्षण/परीक्षण मेरे द्वारा किया गया तो विद्यालय फायर सर्विस के पहुँच मार्ग पर स्थित है निरीक्षण के दौरान अग्नि शमन उपकरण आईएसओ 2190 के अनुसार तथा अन्य अग्नि शमन व्यवस्था कार्यशील दशा में स्थापित पायी गयी ।

उपरोक्तानुसार मैसर्स महर्षि विद्या मन्दिर (सीनियर सैकेन्ड्री स्कूल) निकट एफ.सी.आई गोदाम अलापुर रोड (बदायूँ) में स्थापित अग्नि शमन उपकरणों की कार्यशीलता का प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के अधीन (नवम्बर 2020) तक निर्गत किया जाता है ।

- 01-प्रश्नगत विद्यालय भवन में उपलब्ध अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखा जाये।
 - 02-प्रश्नगत विद्यालय भवन में कार्यरत स्टाफ को अग्नि शमन उपकरण चलाने व उनके रख रखाव का अभ्यास कराया जाये।
 - 03-प्रश्नगत भवन के प्रवेश/निकास मार्ग सदैव अवरोध मुक्त रखे जाये ।
 - 04-प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये ।
- उपरोक्त शर्तों का पालन करने कराने की जिम्मेदारी स्वम स्वामी / प्रबन्धक की होगी ।


(आर०के० बाबापेयी)
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
बदायूँ